Formation à la Sécurité des Personnels des Entreprises Extérieures (FSPEE) (niveau 1 et 2) (ancien Risques Chimiques)

Non-certifiante | Formation continue

Réf. : 26208070F — Mise à jour : 22 mai 2026

Organisme responsable : **STRAFORMATION**

Présentation de la formation

Objectifs

- Parvenir à comprendre et identifier les risques potentiels encourus par le personnel des entreprises extérieures en venant travailler dans une usine chimique, pétrochimique ou de raffinage
- Connaître l'ensemble des différents dangers
- Pouvoir analyser les risques inhérents aux produits chimiques
- Respecter et appliquer les procédures d'intervention et les conduites à tenir en cas d'incidents graves et d'accidents
- Être en mesure de se protéger avec les équipements de protection individuels. Savoir lire une FDS et une étiquette.

Programme

Introduction

- Les principes de sécurité
- Connaître les différents risques.

Connaître les produits chimiques dangereux et pouvoir analyser les risques :

- Que signifie un produit chimique dangereux ?
- Comment les classer en fonction de leur dangerosité
- Maîtriser les différents risques liés aux produits chimiques dangereux
- Incendie, explosion, gaz inertes, toxicité et rayonnement ionisants
- Pour la santé (voies de pénétration)
- Pour l'environnement.

Comment repérer les produits chimiques dangereux

- Comprendre l'étiquette de danger
- Comprendre et pouvoir utiliser la fiche de données de sécurité (rôle et contenu)
- Connaître les produits chimiques dangereux : les cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR).

Comment prévenir les risques

- Connaître la notice de poste qui est l'information sur le poste de travail (art R 4412-39 du code du travail)
- Pouvoir évaluer les risques
- Connaître parfaitement les équipements de protection individuelle et collective
- S'organiser pour le stockage
- Repérer les équipements de secours
- Retenir les consignes en cas d'urgence
- Traiter les déchets.

Partie pratique

- Effectuer une étude de fiches des données de sécurité
- Effectuer une étude des différentes étiquettes.

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée	Niveau de sortie
Sans niveau spécifique	**Sans niveau spécifique**

Métiers associés

H1302 — Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels

H1303 — Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriel

Dates et lieux de formation

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
2290012S	Mixte	Rennes	02/05/2026	31/07/2027

Source : GREF Bretagne #26208070F