Attestation de réussite RGE hors énergies renouvelables (Icert)

Non-certifiante | Formation continue

Réf. : 26223511F — Mise à jour : 16 novembre 2026

Organisme responsable : **AFPA Entreprises Bretagne**

Présentation de la formation

Objectifs

- Valider la formation FEEBAT RENOPERF
- Obtenir l'attestation de réussite RGE hors énergies renouvelables

Programme

Évaluation des connaissances par un QCM final.

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée	Niveau de sortie
Niveau Savoirs de base / Primaire	Niveau Savoirs de base / Primaire

Dates et lieux de formation

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
2406998S	Présentiel	LANGUEUX	19/11/2026	19/11/2026
2406999S	Présentiel	LANGUEUX	17/12/2026	17/12/2026
2407000S	Présentiel	LANGUEUX	17/12/2026	17/12/2026
2407001S	Présentiel	LANGUEUX	19/11/2026	19/11/2026
2407002S	Présentiel	LANGUEUX	17/12/2026	17/12/2026
2407003S	Présentiel	LANGUEUX	19/11/2026	19/11/2026
2407007S	Présentiel	QUIMPER	19/11/2026	19/11/2026
2407008S	Présentiel	QUIMPER	19/11/2026	19/11/2026
2407009S	Présentiel	QUIMPER	19/11/2026	19/11/2026
2407010S	Présentiel	QUIMPER	17/12/2026	17/12/2026
2407011S	Présentiel	QUIMPER	17/12/2026	17/12/2026
2407012S	Présentiel	QUIMPER	17/12/2026	17/12/2026

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
2407016S	Présentiel	RENNES	19/11/2026	19/11/2026
2407017S	Présentiel	RENNES	19/11/2026	19/11/2026
2407018S	Présentiel	RENNES	19/11/2026	19/11/2026
2407019S	Présentiel	RENNES	17/12/2026	17/12/2026
2407020S	Présentiel	RENNES	17/12/2026	17/12/2026
2407021S	Présentiel	RENNES	17/12/2026	17/12/2026

Source : GREF Bretagne #26223511F